

Intézkedési terv

a KÖZOP-3.2.0/b-08-2008-0004 számú

„C” szintű, fenntartási időszakot záró, műszaki helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra vonatkozóan

I. Alap azonosító adatok:

1. A projekt azonosítója: **KÖZOP-3.2.0/b-08-2008-0004**
2. A projekt megnevezése: **Szolnok-Martfű kerékpárút Rákóczifalva-Martfű szakasza**
3. A „C” szintű műszaki helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv száma:
C/2018/KÖZOP/46/UZ
4. Az intézkedési terv végrehajtásáért felelős személy a Kedvezményezett részéről:
Dr. Papp Antal polgármester
5. Az intézkedési terv végrehajtásáért felelős személy a Szabályossági, Ellenőrzési és Zárási Főosztály részéről:

Németh Beáta

II. Az intézkedési terv tartalma:

1. A helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvének megállapításai:

A Kedvezményezett tájékoztatása alapján, a 355/2017. (IX.29.) számú Korm. rendelet szerinti, a külterületi kerékpárút kezelésére vonatkozó átadás-átvétel megtörtént a Magyar Közút NZrt. részére.

A projekt keretében készült kerékpárút a helyszíni bejárás során szűrőpróba szerűen megtekintésre került. A kerékpárút rendeltetésszerű használatra alkalmas, de több hiba is tapasztalható volt a kerékpárút számos szakaszán. A hibák egyaránt megtalálhatóak a korábban még nem javított és az elmúlt évben már elvégzett javítások által érintett szakaszokon is.

A helyszíni ellenőrzés során a kerékpárút megtekintésekor az alábbiak kerültek megállapításra:

1. A hidroglóbusz közelében lévő földút csatlakozásánál a KRESZ táblát a növényzet eltakarja. A rálátást biztosítani kell fa metszéssel.
2. A burkolat több szakaszán hosszirányú felületi karcolódások nyomai láthatóak. Ki kell deríteni és el kell hárítani a felületi karcosodást okozó tényezőket.
3. A kerékpárút egyes szakaszain a szegélyező cserjék, fák belógnak a kerékpárútra, melyeket annyira vissza kell vágni, hogy a kerékpárút szélétől 50 cm-en belülre sose kerüljenek az ágak. (Javasolt a kerékpárúttól min. 1 m-re az ágakat visszavágni, hogy ne kelljen annyiszor a területet gondozni.)
4. A kerékpárút melletti terület kaszálása után a vágási nyesevéket el kell távolítani, ill. az esetleges üvegszilánkokat is rendszeresen el kell távolítani. Az ellenőrzésen tapasztalt állapot megszüntetése szükséges, illetve a további üzemeltetés során nagyobb figyelmet kell fordítani a kerékpárút tisztántartására.
5. A földútkeresztezéseknél helyenként kavics és por felhordások voltak tapasztalhatóak. Az ellenőrzésen tapasztalt állapot megszüntetése szükséges, illetve a további üzemeltetés során ezek tisztításra javasolt kiemelt figyelmet fordítani.

6. A kerékpárút padkája a tervek alapján zúzott kővel került kialakításra 0,5 – 0,5 méter szélességben. A padka tervek alapján történő helyre állítása szükséges a projekt teljes szakaszán.
7. Néhány KRESZ tábla hiányzik az útcsatlakozásoknál, ezeket pótolni szükséges. Szűrőpróbaszerű ellenőrzés alapján beazonosított hiányzó táblák:
 - o 4629. j. út keresztezésénél,
 - o 442. sz. főút 14+470 kmsz közelében lévő földút csatlakozásnál.
8. A projekt keretében telepített fák jelentős része hiányzott (kiszáradt, illetve tájékoztatás szerint ellopták) illetve a még megeredt fákat kártevők támadták meg. A TSZ 2. számú módosítása szerint 483 db fa és cserje telepítését vállalta a Kedvezményezett 6.317.640 Ft összegben. A terveknek megfelelően a fák, cserjék pótlása és egészségesen tartása szükséges.
9. A kerékpárút eredeti és a tavaly augusztusban javított szakaszain hosszirányú repedések találhatóak, amelyeket ki kell javítani. Jelen szűrőpróbaszerű helyszíni ellenőrzés részben tárta fel az érintett hibákat (lásd fotódokumentáció), ezért a hibák teljes körű azonosítása érdekében műszaki ellenőr bevonásával részletes helyszíni bejárás és állapotfelmérés javasolt, majd olyan javítási technológia megválasztása kell, hogy a javítás tartós legyen, ne keletkezzen azon 1 éven belül pl. hosszirányú repedés vagy növény áttörés.

I. Szükséges beavatkozások, javaslatok

A 1. pontban felsorolt hibák és hiányosságok elhárítása szükséges.

Felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét, hogy folyamatban lévő intézkedési terv esetén a projekt nem zárható.

Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról szóló előrehaladási jelentés elfogadása után zárható csak a projekt.

2. A megállapítások nyomán tett javaslatok:

Az 1. pontban megfogalmazott hiányosságok és problémák kijavítása szükséges, amelyeknek teljesüléséről részünkre előrehaladási jelentés megküldése szükséges.

3. A megállapítások és javaslatok alapján megfogalmazott intézkedési terv:

Az 1. pontban megfogalmazott megállapításokra előírt intézkedések megtétele a megadott határidőn belül.

4. Az intézkedési terv megvalósítási határideje:

A 1. pontban felsorolt hiányosságok elhárítása szükséges.

A hibák és hiányosságok megszüntetése a Kedvezményezett feladata, amelyek Kedvezményezettel egyeztetett javítási határideje:

1-5. pont: 2018. szeptember 30.

6-9. pont: 2018. november 30.